

LAUDO TÉCNICO – RUA ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Planejamento – Obras e Serviços de Engenharia - Lei 14.133/2021

Caracterização da área:

A Rua Artesão Antônio de Oliveira, situada no bairro Adolfo Vireque, com pavimentação em CBUQ, se configurando em uma pista simples com uma única faixa de rolamento com aproximadamente 4 metros de largura, é uma via urbana do município de Juiz de Fora que fornece importante acesso para os residentes da área, bem como, para veículos e prestadores de serviço e o comércio local.

Em 23 de fevereiro de 2026, em decorrência de chuvas intensas e volume excepcional, ocorreram danos severos ao trecho de aproximadamente 35,0 metros da rua Artesão Antônio de Oliveira, com ocorrência de deslizamento de solo no talude adjacente à mesma, culminando em destruição parcial do trecho, além da sua instabilização, causando impedimento no tráfego local e mudança nos itinerários de transporte público e coleta de resíduos sólidos.

Ressalta-se ainda que em decorrência do evento pluviométrico com a ocorrência do deslizamento de solo no talude adjacente à via, ocorreram também danos parciais às edificações situadas à base da encosta, rua José Lourenço.



Figura 01 - Local da Intervenção: -21.766730, -43.372800 - Edificações atingidas ao pé da encosta devido ao movimento de massa ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2026 em decorrência das chuvas intensas que acometeram o município.



Figura 02 - Local da Intervenção: -21.766730, -43.372800 - Vista de trecho com lona parcialmente colocada no intuito de proteger trecho comprometido com exposição do solo, em decorrência do deslizamento de solo ocorrido no local.



Figura 03 - Local da Intervenção: -21.766730, -43.372800 - Trecho bloqueado devido a colapso parcial da via, em decorrência do movimento de massa que acometeu o talude marginal a via.



Figura 04 - Local da Intervenção: -21.766730, -43.372800 - Pavimento já com trecho negativo em decorrência do deslizamento de solo ocorrido no talude adjacente à via, havendo portanto, perda da porção de solo que atua como sustentação da pista e leira anteriormente implantada no local, também danificada pelo evento.



Figura 05 - Local da Intervenção: -21.766730, -43.372800 - Segundo ponto de vista, mais a frente na via, com o trecho já bloqueado para o tráfego de veículos e pedestres e proteção de leira na porção de solo exposto, em decorrência do deslizamento de solo ocorrido no local.



Figura 06 - Local da Intervenção: -21.766730, -43.372800 - Extensão da área atingida.

Conclui-se, portanto, que o evento decorrente das precipitações intensas ocorridas no dia 23 de fevereiro de 2026 culminaram em danos severos na pavimentação de trecho da rua Artesão Antônio de Oliveira, localizada no bairro Adolfo Vireque, com destruição parcial da via, juntamente com a sua instabilização. O vento causou ainda, danos parciais nas edificações, situadas à base da encosta, as quais possuem acesso pela rua José Lourenço em nível inferior.

ENG. LEONARDO LEON LEITE MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE OBRAS