

LAUDO TÉCNICO – RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER

Planejamento – Obras e Serviços de Engenharia - Lei 14.133/2021

Caracterização da área:

A Rua Dr. Moacir de Castro Xavier, situada no bairro Linhares, com pavimentação em CBUQ, se configurando em uma pista simples com duas faixas de rolamento com aproximadamente 6 metros de largura, é uma via urbana do município de Juiz de Fora que fornece importante acesso para os residentes da área, bem como, para veículos e prestadores de serviço e o comércio local.

Em 23 de fevereiro de 2026, em decorrência de chuvas intensas e volume excepcional, ocorreram danos severos ao trecho de aproximadamente 60 metros da rua Dr. Moacir de Castro Xavier, com ocorrência de deslizamento de solo no talude adjacente à mesma, culminando em destruição parcial de trecho do pavimento de uma das faixas de rolamento da via, além de sua instabilização, causando restrições ao tráfego local e mudança nos itinerários de coleta de resíduos sólidos e transporte público.




Figura 01 - Local da Intervenção: -21.732026, -43.328387 - Vista do trecho com danos no pavimento, em decorrência do movimento de massa do talude adjacente à via, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2026 devido as intensas chuvas que acometeram o município.




Figura 02 - Local da Intervenção: -21.732026, -43.328387 - Solo escorregador devido ao movimento de massa do talude adjacente da via, depositado em terreno em nível inferior, logo abaixo da encosta pertencente ao campo de futebol local.




Figura 03 - Local da Intervenção: -21.732026, -43.328387 - Trecho do pavimento que permanece já com esfarelamento da base do pavimento em decorrência do movimento de massa ocorrido no talude adjacente à via devido às intensas chuvas que ocorrem no dia 23 de fevereiro de 2026.



Figura 03 - Local da Intervenção: -21.732026, -43.328387 - Extensão da área atingida.

Conclui-se, portanto, que o evento decorrente das precipitações intensas ocorridas no dia 23 de fevereiro de 2026 culminaram em danos na pavimentação em uma das faixas de rolamento do trecho da rua Dr. Moacir de Castro Xavier, localizada no bairro Linhares, em decorrência da movimentação de solo ocorrida no talude adjacente à via, o qual culminou em sua instabilização. O evento causou, ainda, interdição do trecho cerceando o acesso pleno à área.

ENG. LEONARDO LEON LEITE MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE OBRAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 46AF-4CD6-9C1D-D464

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEONARDO LEON LEITE MOREIRA (CPF 117.XXX.XXX-20) em 04/03/2026 19:31:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/46AF-4CD6-9C1D-D464>