


Esclarecimentos sobre a Tomada de Preço nº 010/2019 – Projeto de Drenagem Pluvial.

O local onde a rede de drenagem do Córrego Dom Bosco deságua na galeria do Córrego Independência fica na esquina da Rua Professor Freire com a Av. Presidente Itamar Franco conforme imagem a seguir. Fonte: Google Maps.



Os trechos das redes de drenagem danificadas na área delimitada:

- Toda a extensão da Rua Paulo de Souza Freire.
- Trecho da Rua Dr. Dirceu Andrade desde a Rua Campos Lima até à Av. Presidente Itamar Franco.
- Trecho do prolongamento de rede de drenagem da Rua Paulo de Souza Freire até a Rua Pirapora recebendo as águas das rede de drenagem do final da Rua Miraí e da Rua Nova Lima.
- Trecho do prolongamento da Rua Campos Lima até a Rua Paulo de Souza Freire.

Observação: Todas as redes existentes deverão ser avaliadas pelo tempo de existência e por já ter sido constatado vários trechos muito danificados.