



CAPÍTULO 4

INFRAESTRUTURA



Tabela 4.8 - Relação dos veículos e equipamentos do DEMLURB em Juiz de Fora, 1999-2008

Modelo	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Compactadores de lixo	26	29	29	44	44	39	39	36	36	33
Basculante	13	14	14	19	19	17	17	16	16	16
Passeio	5	5	5	6	6	7	8	8	13	9
Pick-up	4	5	5	10	10	12	12	12	9	7
Carroceria	8	10	10	16	16	14	15	5	11	6
Motocicletas	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4
Poli	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Trator	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3
Ônibus ⁽¹⁾	2	3	3	3	3
Pipa	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Carregadeira	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Microônibus ⁽²⁾	2	2	2	2	2
Varredeira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Baú	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0
Retro	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
Total	72	79	79	112	112	109	111	98	107	91

Fonte: DEMLURB; Centro de Pesquisas Sociais / Anuário 2009.

Notas: **(1)** Veículos destinados ao transporte de servidores. **(2)** Veículos destinados a trabalhos de Educação Sanitária e Ambiental.

Obs.: Esta tabela refere-se à Tabela 63 dos Anuários anteriores a 2008.

De 1999 à 2003 os totais são parciais.

... = dados não disponíveis.

